



Ilustr. 1. Elewacja główna zachodnia.
Na zdjęciu widoczna deformacja dachu i wychylenie lukarny z pionu.



Ilustr. 2. Elewacja główna zachodnia.

Na zdjęciu widoczna deformacja dachu, zły stan porozsuwanych dachówek, brak obróbek blacharskich i przy ścianach bocznych i kominie, uszkodzenia gzymsu zalewanego wodą z dachu.



Ilustr. 3. Widok ogólny kamieniczki od strony zachodniej.