

Załącznik 6. Dokumentacja fotograficzna z inspekcji potencjalnych miejsc gniazdowania.



Fot. 1. Dach szkoły podstawowej nr 3 w Reszlu – skrzydło zachodnie, widok na południe.



Fot. 2 Inspekcja przewodów wentylacyjnych



Fot. 3. Inspekcja ubytków w murach



Fot 4. Inspekcja miejsc pod rynnami, słabo widocznych z poziomu terenu





Fot. 5. Inspekcja wnek pod okapnikami dachowymi.



Fot. 6. Inspekcja rynien.